

# Procès-verbal du conseil d'administration d'octobre 2024

Rencontre du 30 octobre 2024

Présences: Maurice Pouliot, Francine Faille et Jacques Trottier

24.10.09

Nous sommes informés que la valve reliant la fournaise électrique au carburant est corrodée, il pourrait y avoir un problème d'injection du carburant à la fournaise cet hiver. Nous demandons donc des soumissions. Kolostat, notre fournisseur actuel nous fait un prix de 2,600 \$ plus taxes. L'entreprise Mecanicaïr nous fait un prix de 4,087.50 \$ plus taxes pour le même travail.

**Il est décidé de retenir les services de notre fournisseur Kolostat pour faire changer la valve pour la somme de 2,600 \$ plus taxes.**


Adopté à l'unanimité.



---



---



---